




SCHEMA



Type	Legende
	X11 Anschlussklemmen Bornier principal Mains terminals
3NAC400V 50/60Hz 3L+N+PE	R1-6 Heizkörper Corps de chauffe Heating element
	SW21 Sicherheits-Endschalter Switch sécurité Safety switch
	SW22 Kontakt mit freipotential Contact avec potentiel libre Free potential contact
	K11 Schütz Sicherheit Relais sécurité Relay safety
	K21 Schütz Heizung Relais chauffage Relay heating elements
	S1-S2 Sonde type K (Arbeits- und Sicherheitsthermostat) Sonde type K (Thermostat de travail et de séc.)
	E - F Energiekontrollanschlusskl Bornier système contrôle d'énergie Energie control terminals
	F11/F12 Sicherheitsthermostat Termostat de sécurité Safety thermostat
	BP1-2 Reset Sicherheit Rearmement sécurité Safety reset



Schema électrique  
Elektroschema  
Electrical Diagram

FFS 42 - (E) / 3NAC400V / 2 Câbles

FFS 42	2 x 7,5kW	2x ( 5x2,5mm <sup>2</sup> )	Valable dès le :
Machine with 2 supply line.FFS42-E = only 1 pump command			14.10.2002
Maschine mit 2 zuleitungskabel.FFS42-E= nur 1 Pumsteuerung			Visa OB
Machine avec 2 câbles d'alimentation.FFS42-E = 1 seule commande pompe			

500605 a

FFS42 ab02 elTh 2K.xls

Date	Index	No. schéma
08.10.2002	a	500605

**fri\*fri®**  
a FRANKE Company